

Senseo's trekken vacuüm

27-08-2007 00:00

Senseo-koffiezetapparaten trekken steeds vaker plotseling vacuüm. Dit blijkt uit een toenemend aantal klachten over het apparaat aan de deur van de Consumentenbond.

De gedupeerde koffiedrinkers klagen over de klep van het apparaat, die na het zetten van een bakkie opeens met geen mogelijkheid meer open te krijgen is. Philips, de maker van de Senseo, is op de hoogte van het mankement, dat vooral bij oudere machines lijkt op te duiken.

Het defect komt volgens Philips alleen voor bij Senseo's die ouder zijn dan anderhalf jaar. "Sinds die tijd verkopen we alleen nog maar machines met daarin een ander type houder", zegt woordvoerder Bruijl. "Er zit een minuscuul zeefje in dat de drab tegenhoudt."