

Broodrooster kan elektrische schok geven

11-08-2008 00:00

Broodroosters van Ideo kunnen een levensgevaarlijk defect hebben. De producent waarschuwt vandaag met advertenties in de landelijke dagbladen voor het gebrek. De waarschuwing geldt voor het type 0915/wit en 0916/blauw, meldt nieuwssite NU.nl.

Tijdens een kwaliteitscontrole kwam aan het licht dat enkele van deze apparaten een defect onderdeel hebben. Daardoor kan het gebeuren dat delen van de rooster onder stroom staan, ook al is het apparaat uitgeschakeld. Als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, is er geen risico meer.

Consumenten krijgen het advies het apparaat terug te sturen naar Ideo Service. Daar worden de broodroosters nagekeken en zo nodig wordt het kapotte onderdeel vervangen.