

Japanse iPods veroorzaken brand

20-08-2008 00:00

Drie oververhitte mp3-spelers van het model iPod nano hebben in Japan voor brandjes gezorgd. Defecte batterijen zouden de oorzaak zijn. Dat meldde het Japanse Ministerie van Handel dinsdag.

Er vielen geen gewonden. Volgens de regering is het echter wel zo dat bij Apple, de producent van de populaire geluidsdragers, al eerder twee Japanse aangiftes zijn gedaan van brandende iPod nano's. De twee eigenaren liepen lichte brandwonden op.

Het Japanse ministerie meldt dat de mp3-spelers met bekende oververhittingsverschijnselen in de periode van september 2005 tot september 2006 waren verkocht. Het ministerie zou van Apple vernomen hebben dat er in die spelers defecte batterijen zaten. Apple was niet voor commentaar beschikbaar.